



I materiali ferromagnetici

Ogni materiale ferromagnetico risulta caratterizzato da un proprio ciclo di isteresi. In **fig.1**, per esempio, sono messi a confronto i cicli di isteresi magnetica del ferro dolce e dell'acciaio.




Fig. 1. Cicli di isteresi del ferro dolce e dell'acciaio.

Come si può notare, il ferro dolce si magnetizza bene anche con valori limitati di campo ed è caratterizzato da una induzione residua più elevata (B_{r1}), facilmente annullabile con un campo coercitivo di minore intensità (H_{c1}); il ferro dolce è quindi più adatto per circuiti magnetici temporanei, per esempio per la costruzione dei pacchi magnetici all'interno delle

macchine elettriche; l'acciaio temprato, invece, si magnetizza di meno, ma presenta un magnetismo residuo (B_{r2}) smagnetizzabile con maggiore difficoltà (H_{c2}) ed è perciò utilizzato per la realizzazione dei magneti permanenti.

Il magnetismo residuo permette dunque la realizzazione di magneti permanenti a partire dal materiale non magnetizzato; sebbene questo sia già considerevole nei materiali ferromagnetici, l'aggiunta di altri elementi, quali il cobalto e il samario (detti **terre rare**), permette di ottenere polveri di leghe con le quali stampare magneti nelle forme desiderate.

Permeabilità magnetica non costante

Nei materiali paramagnetici l'induzione B è una funzione lineare del campo magnetico H , perciò per questi materiali la permeabilità magnetica è definibile come valore costante. Al contrario, i materiali ferromagnetici presentano una relazione non lineare tra campo e induzione e di conseguenza il valore della loro permeabilità non è costante al variare del campo H , inoltre, data la presenza dell'isteresi, la relazione B/H non è univocamente determinabile. Per questo motivo, nella pratica, almeno per i materiali dolci (ferro dolce, acciaio fucinato, ghisa, leghe ferro-silicio, ecc.), si ricorre a tabelle che forniscono la relazione $B - H$ per alcuni valori significativi.

La **tab. 1** ne è un esempio.

Tab.1 - Valori tipici di magnetizzazione per alcuni materiali

Induzione magnetica	Materiale							
	Ferro fucinato		Ghisa		Lamierino al silicio		Aria	
	H [A/m]	μ_r	H [A/m]	μ_r	H [A/m]	μ_r	H [A/m]	μ_0
0,1	70	1.140	200	400	80	1.000	80.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,2	90	1.770	450	355	100	1.590	160.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,3	100	2.390	800	300	125	1.910	240.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,4	120	2.650	1.300	245	145	2.200	320.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,5	140	2.840	2.000	200	160	2.500	400.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,6	170	2.810	2.800	170	180	2.650	480.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,7	220	2.530	4.000	140	200	2.800	560.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,8	270	2.360	5.500	115	250	2.550	640.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
0,9	320	2.240	8.000	90	310	2.310	720.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
1	400	1.990	11.000	72	400	1.990	800.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
1,1	500	1.750	15.000	58	500	1.750	880.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
1,2	620	1.540	20.000	48	700	1.360	960.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
1,3	850	1.220			1.200	860	1.040.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
1,4	1.200	930			2.300	480	1.120.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$
1,5	2.000	600			4.000	300	1.200.000	$1,256 \cdot 10^{-6}$

Come si può notare, la permeabilità del ferro raggiunge il suo valore massimo (2.840) in corrispondenza di 0,5 T e per la ghisa (400) a 0,1 T. Difatti, dopo i primi valori, ad incrementi costanti di B corrispondono incrementi sempre maggiori del campo H. Ciò è dovuto al fenomeno della saturazione magnetica del materiale, laddove grandi variazioni del campo H producono solo piccole variazioni dell'induzione.

Legge di Hopkinson

Un solenoide, avvolto attorno ad un nucleo ferromagnetico e percorso da corrente, sostiene all'interno del nucleo stesso un campo magnetico molto intenso, che produce un flusso magnetico (Φ) di valore:

$$\Phi = B \cdot S = \mu \cdot H \cdot S$$

dove S è la sezione del nucleo.

Sostituendo ad H l'espressione dell'intensità di campo all'interno del solenoide:

$$H = \frac{N \cdot I}{l}$$

si ottiene:

$$\Phi = \mu \cdot \frac{N \cdot I}{l} \cdot S$$

ricavando da questa l'espressione della forza magnetomotrice:

$$N \cdot I = M = \frac{l}{\mu \cdot S} \cdot \Phi = R_m \cdot \Phi$$

è possibile definire la **riluttanza magnetica** del circuito:

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot S}$$

misurata in ampere/weber $\left[\frac{A}{Wb} \right]$, o anche in henry⁻¹ $\left[\frac{1}{H} \right]$.

In analogia alla forza elettromotrice (E) che sostiene il flusso di corrente (I) all'interno di un circuito elettrico resistivo (R) secondo la legge di Ohm:

$$E = R \cdot I$$

la forza magnetomotrice (M) sostiene il flusso magnetico (Φ) all'interno di un circuito magnetico di riluttanza R_m , secondo la **legge di Hopkinson**:

$$M = R_m \cdot \Phi$$

dal nome del fisico e ingegnere elettrico inglese John Hopkinson (1848-1898).

Circuiti magnetici

Un circuito magnetico è costituito da un nucleo chiuso di forma toroidale o rettangolare. Se lungo lo sviluppo del nucleo è presente un tratto in aria, o di materiale amagnetico, questo prende il nome di traferro. Se il circuito magnetico è costituito da un unico anello ferromagnetico di raggio medio r, come nell'esempio riportato in **fig. 2**, l'induzione magnetica è facilmente ricavabile, considerando il percorso medio delle linee di flusso, mediante la:

$$B = \frac{\Phi}{S} = \mu \cdot \frac{N \cdot I}{2\pi r}$$

poiché il circuito presenta la sola riluttanza:

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot S} = \frac{2\pi r}{\mu \cdot S}$$




Fig. 2. Bobina avvolta su un anello ferromagnetico.

Se invece il circuito risulta più complesso (**fig. 3a**), con tronchi di materiale eterogeneo e/o con dimensioni differenti, in serie o in parallelo, tra loro e rispetto alla bobina di eccitazione, il calcolo della riluttanza complessiva va fatto (trascurando i flussi dispersi) elaborando le serie e i paralleli delle singole riluttanze, in modo analogo a quanto avviene per la soluzione dei circuiti resistivi.

Ogni tratto di riluttanza R può quindi essere rappresentato come una resistenza, come in **fig. 3b**.

La tensione magnetica F di ogni tratto di riluttanza R è $F = \Phi \cdot R$. Inoltre, essendo $\Phi = B \cdot S$ e $R = l / (\mu \cdot S)$ si ottiene:

$$F = B \cdot S \cdot l / (\mu \cdot S) = B \cdot l / \mu = H \cdot l$$

cioè la tensione magnetica di ciascun tratto di lunghezza l del circuito magnetico è anche il prodotto dell'intensità di campo H per la lunghezza l.

Nell'esempio di **fig. 3**, perciò, la forza magnetomotrice complessiva vale:

$$\begin{aligned} M &= N \cdot I = H_1 \cdot L_1 + H_2 \cdot L_2 + \dots H_5 \cdot L_5 \\ &= \Phi \cdot R_1 + \Phi \cdot R_2 + \dots \Phi \cdot R_5 \\ &= \Phi \cdot (R_1 + R_2 + \dots R_5) \end{aligned}$$




Fig. 3. Circuito magnetico complesso, con traferro.

ESERCIZIO A

Intorno ad un anello di ferro (**fig. 4**), con sezione circolare di diametro 2 cm e con diametro interno 8 cm, è avvolto un solenoide di 100 spire. Determinare il valore della corrente nell'avvolgimento che consente di ottenere nel ferro un'induzione di 0,5 T.




Fig. 4. Toroide di ferro con avvolgimento.

SOLUZIONE

Dalla **tab. 1**, in corrispondenza di $B = 0,5 \text{ T}$, si ricava per il ferro un campo $H = 140 \text{ A/m}$.

Il circuito magnetico si presenta circolare, con dia-

metro medio $D_m = 10 \text{ cm}$, perciò la sua lunghezza è:

$$l = \pi \cdot D_m = \pi \cdot 0,1 \text{ m} = 0,314 \text{ m}$$

Da questi valori si può calcolare la forza magnetomotrice complessiva:

$$M = N \cdot I = H \cdot l = 140 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,314 \text{ m} = 44 \text{ A}$$

e la corrente necessaria:

$$I = \frac{M}{N} = \frac{44 \text{ A}}{100} = 440 \text{ mA}$$

Un secondo modo per risolvere il circuito consiste nell'utilizzare la relazione di Hopkinson:

$$M = R_m \cdot \Phi$$

Difatti, dalla sezione:

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (1 \text{ cm})^2 = 3,14 \text{ cm}^2$$

$$\Phi = B \cdot S = 0,5 \text{ T} \cdot 3,14 \text{ cm}^2 = 1,57 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

Dalla **tab. 1**, in corrispondenza di $B = 0,5 \text{ T}$, per il ferro si ricava $\mu_r = 2.840$ e quindi la riluttanza magnetica del circuito vale:

$$\begin{aligned} R_m &= \frac{l}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot S} = \\ &= \frac{0,314 \text{ m}}{1,256 \cdot 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}} \cdot 2.840 \cdot 3,14 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \\ &= 284.000 \text{ H}^{-1} \end{aligned}$$

Utilizzando la legge di Hopkinson:

$$\begin{aligned} M &= R_m \cdot \Phi \\ &= 284.000 \text{ H}^{-1} \cdot 1,57 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = 44,6 \text{ A} \end{aligned}$$

$$I = \frac{M}{N} = \frac{44,6 \text{ A}}{100} = 446 \text{ mA}$$

a conferma del risultato precedente.

ESERCIZIO B

Intorno ad un anello di ghisa, con sezione 4 cm^2 e raggio medio 5 cm, è avvolto un solenoide di 50 spire, percorso da una corrente di 2 A. Determinare i valori dell'induzione magnetica e del flusso presenti nel metallo.

SOLUZIONE

Si calcola la forza magnetomotrice disponibile

$$M = N \cdot I = 50 \cdot 2 \text{ A} = 100 \text{ A}$$

La lunghezza del circuito magnetico è:

$$l = \pi \cdot D_m = \pi \cdot 0,1 \text{ m} = 0,314 \text{ m}$$

Il campo interno vale:

$$H = \frac{M}{l} = \frac{100 \text{ A}}{0,314 \text{ m}} = 318,5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

e dalla **tab. 1**, si può ricavare il valore corrispondente della induzione per la ghisa:

$$B = 0,1 \text{ T} + 0,1 \text{ T} \cdot \frac{318,5 - 200}{450 - 200} = 0,1 \text{ T} + 0,047 \text{ T} = 0,147 \text{ T}$$

Il flusso magnetico vale perciò:

$$\Phi = B \cdot S = 0,147 \text{ T} \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 0,588 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = 58,8 \mu\text{Wb}$$



ESERCIZIO C

Attorno al circuito magnetico in **fig. 5**, ottenuto mediante fusione in ghisa, è avvolto un solenoide di 200 spire. Determinare il valore della corrente nel solenoide che consente di ottenere un flusso di 0,18 mWb nel metallo.




Fig. 5. Circuito magnetico con avvolgimento.

SOLUZIONE

Il nucleo magnetico si presenta disomogeneo nel materiale, per la presenza del traferro e asimmetrico nelle dimensioni delle sezioni. Bisogna procedere calcolando i singoli tronchi ottenuti scomponendo il percorso medio del flusso.

Tab. 2

Tronchi	Materiale	Lunghezza [cm]	Sezione [cm ²]	Induzione B [T]	Campo H [A/m]	Forza magnetomotrice [A]
A	ghisa	15	12	0,15	325	48,75
B	ghisa	8,5	9	0,2	450	38,25
C	ghisa	7,3	9	0,2	450	32,85
T	aria	0,4	9	0,2	159.155	636,62

Per esempio, per il tronco A, nota la sezione:

$$S_A = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$$

si determina l'induzione corrispondente:

$$B_A = \frac{\Phi}{S_A} = \frac{0,18 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{12 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 0,15 \text{ T}$$

Da questa, estrapolando i valori indicati in **tab. 2** per la ghisa, si ricava il campo necessario:

$$H_A = 200 + \frac{1}{2} \cdot (450 - 200) = 200 + 125 = 325 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

e la forza magnetomotrice corrispondente:

$$M_A = H_A \cdot l_A = 325 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,15 \text{ m} = 48,75 \text{ A}$$

Completata la tabella, si può calcolare la forza magnetomotrice complessiva:

$$M = M_A + 2 \cdot M_B + 2 \cdot M_C + M_T = 827,57 \text{ A}$$

e la corrente necessaria:

$$I = \frac{M}{N} = \frac{827,57 \text{ A}}{200} = 4,14 \text{ A}$$



ESERCIZIO D

L'elettromagnete di ferro riportato in **fig. 6** deve attrarre l'ancora sottostante, distante 6 cm; la forza necessaria complessivamente è di 10 kg. Sapendo che la bobina è di 1.000 spire e che la forza esercitata da ciascun polo è data dalla:

$$F_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2 \cdot S}{\mu_0}$$

determinare il valore della corrente da utilizzare nella bobina.




Fig. 6. Elettromagnete a ferro di cavallo.

SOLUZIONE

I poli sono due perciò la forza complessiva vale:

$$F = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2 \cdot S_a}{\mu_0} = \frac{B^2 \cdot S_a}{\mu_0}$$

e da questa si può ricavare il valore necessario di induzione:

$$B = \sqrt{\frac{F \cdot \mu_0}{S_a}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 9,81 \text{ N} \cdot 1,256 \cdot 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}}{35 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}} = \sqrt{3,52 \cdot 10^{-2}} = 0,187 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$$

Dalla **tab. 1** si estrapola il valore corrispondente del campo magnetico per il tratto in ferro:

$$H = 70 + (90 - 70) \cdot \frac{0,187 - 0,1}{0,2 - 0,1} = 70 + 20 \cdot \frac{0,087}{0,1} = 70 + 17,4 = 87,4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

e per il tratto in aria:

$$H = 80.000 \cdot \frac{0,187}{0,1} = 148.810 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

La forza magnetomotrice totale vale:

$$M = 87,4 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot (0,6 + 0,25) \text{ m} + 148.810 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 2 \cdot 6 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 74,3 + 17.857 = 17.931,5 \text{ A}$$

e la corrente necessaria è:

$$I = \frac{M}{N} = \frac{17.931,5 \text{ A}}{1.000} = 17,93 \text{ A}$$

ESERCIZIO 1

Un solenoide di 100 spire è avvolto attorno ad un nucleo quadrato di dimensioni 10 x 10 cm e sezione 2 x 2 cm (**fig. 7**), ottenuto impaccando lamierini di ferro al silicio. Determinare la corrente da utilizzare nell'avvolgimento in modo da ottenere nel ferro un flusso di $4 \cdot 10^{-4}$ Wb.




Fig. 7. Nucleo di lamierini al silicio.

[Ris.: I = 1,28 A]

ESERCIZIO 2

Intorno ad un anello di ghisa, con diametro medio 10 cm, è avvolto un solenoide di 100 spire. Determinare il valore della corrente da utilizzare nell'avvolgimento in modo da ottenere nel metallo un'induzione magnetica 0,5 T.

[Ris.: I = 6,28 A]

ESERCIZIO 3

Attorno al circuito magnetico in ferro fucinato, le cui dimensioni sono riportate in **fig. 5**, è avvolto un solenoide di 400 spire. Determinare il valore della corrente da utilizzare nell'avvolgimento per ottenere un flusso di 0,36 mWb nel metallo.

[Ris.: I = 3,33 A]

ESERCIZIO 4

Un elettromagnete costruito in lamierino di ferro al silicio, le cui dimensioni sono indicate in **fig. 6**, deve attrarre l'ancora sottostante, distante 6 cm, esprimendo una forza complessiva di 8 kg. Sapendo che la bobina è di 2.000 spire e che la forza esercitata da ciascun polo è data dalla:

$$F_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2 \cdot S}{\mu_0}$$

determinare la corrente da imprimere nella bobina.

[Ris.: I = 8,07 A]