



gemeente
Binnenmaas

Buisleidingincident in Heinenoord

12 oktober 2007



gemeente
Binnenmaas



BEELDVORMING

- kruist westelijk van Heinenoord de Oude Maas
- breedte c.a. 100m
- diverse leidingen
- stichting Buisleidingenstraat
- vloeistoftransporteurs: leidingen met waterstof en ethyleenoxide



gemeente
Binnenmaas





gemeente
Binnenmaas




INCIDENT 12 OKTOBER 2007

- werkzaamheden buisleidingenstraat nabij Heinenoord
- rond 9.00 uur slijpwerkzaamheden grote steekvlam
- hulpverleningsdiensten gealarmeerd
- kleine blauwe vlammetjes maaiveld
- niet bekend welke stof vrijgekomen
- na afstemming besluit Regionaal Commandant van Dienst sirenes te laten gaan



gemeente
Binnenmaas



EN NU? Als de sirene gaat....



gemeente
Binnenmaas



NA DE RAMP

nazorg:

- bewonersavonden
- contact met buisleidingenstraat en leidingeigenaren

communicatieleerpunten:

- alertheid rol van burgervader
- communicatieve gevolgen sirenes
- beeld buitenwereld

bestuurlijke verantwoording:

- commissie- en raadsbehandelingen



gemeente
Binnenmaas



ONDERZOEKEN

regionale brandweer

- feitenrapportage
- redelijk snel beschikbaar

inspectie VROM

- onderzoek oorzaak
- na lange tijd beschikbaar
- bij verschijnen rapport opnieuw (media-)aandacht




gemeente
Binnenmaas




ONDERZOEKEN

kernconclusies VROM-rapport

- lekkage waterstofleiding
- lekkage thermische koppelstuk
- werkzaamheden leidingtracé
- onvoldoende controle werkzaamheden
- onduidelijk wie verantwoordelijk voor controle





gemeente
Binnenmaas

MET DANK VOOR UW AANDACHT!

VRAGEN



gemeente
Binnenmaas