

## Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6  
2597 JG Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000  
F 070-456 1111

**Ons kenmerk**  
ILT-2013/7733

**Uw kenmerk**  
2013Z03104/2013D06429

**Bijlage(n)**  
-1-

Datum 4 maart 2013  
Betreft Verzoek inzake ILT-rapport "Trein met gevaarlijke stoffen rijdt uit beveiligde rijweg in Groningen"

Geachte voorzitter,

Conform het verzoek van uw Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu stuur ik u hierbij toe het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport "Trein met gevaarlijke stoffen rijdt rijweg uit in Groningen" van 24 januari 2013.

Zoals ik ook bij de beantwoording van de Kamervragen van de leden Hoogland en Van Dekken en De Boer - die ik tegelijkertijd met deze brief aan uw Kamer heb toegezonden - heb aangegeven, is de directe oorzaak van het incident, dat de feitelijke situatie met betrekking tot de wissels niet overeenkwam met de informatie zoals die aanwezig was bij het systeem van rijweginstelling van de treindienstleiding. Dit kon gebeuren doordat, als gevolg van een foute tekening bij werkzaamheden aan het emplacement, een wissel gespiegeld was aangesloten. Vervolgens is na uitvoering van de werkzaamheden nagelaten om een controle uit te voeren. Na de indienststelling van het emplacement is als gevolg van deze omstandigheden de trein met gevaarlijke stoffen naar een verkeerd spoor gestuurd. Door tijdig ingrijpen van de machinist kwam de trein tot stilstand zonder een andere trein of objecten te hebben geraakt.

In mijn brief aan uw Kamer van 30 januari 2013 (kenmerk 29984, nr. 377) heb ik u onder meer het rapport van de Inspectie "Audit tekeningenbeheer ProRail" toegezonden. De uitkomst van dit onderzoek was dat het tekeningenbestand bij ProRail niet volledig up-to-date is. Deze uitkomst wordt door het incident in Groningen bevestigd.

ProRail is naar aanleiding van deze bevindingen gestart met het controleren alle tekeningen en deze zo nodig te corrigeren. De Inspectie zal dit de komende tijd blijven monitoren.

Omdat juist bij veranderingen in de spoorweginfrastructuur het van groot belang is dat met de juiste tekeningen wordt gewerkt, zal de Inspectie tevens een themaonderzoek uitvoeren naar het aanbestedingsproces bij wijzigingen in de spoorweginfrastructuur en de controle op veiligheidsgerelateerde tekeningen. Dit onderzoek zal naar verwachting in het najaar van 2013 worden opgeleverd.

Het rapport van de Inspectie is op 28 januari 2013 - derhalve vóór de

aanscherping van de procedures - op de website van de Inspectie geplaatst. Het is niet ongebruikelijk dat de Inspectie rapporten direct op de website plaatst, zonder voorafgaande toezending aan uw Kamer. In dit geval is hiertoe overgegaan, gelet op het feit dat er geen sprake was van persoonlijk letsel, de materiële schade relatief gering was, alsmede het feit dat het incident in Groningen voor ProRail aanleiding is geweest om direct extra controles in te bouwen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

Conform de nieuwe afspraken met betrekking tot de toezending van rapporten van de Inspectie aan uw Kamer, zou ook dit rapport zijn opgenomen in het maandelijkse overzicht van op de ILT website geplaatste rapporten dat begin maart voor het eerst wordt toegezonden.

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

**Ons kenmerk**  
ILT-2013/7733

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Wilma J. Mansveld