



cmatic[®]
P N E U M A T I C F I T T I N G S

Raccordi Automatici in Acciaio Inox 316L Pollici/NPT
316L Stainless Steel Push-in Fittings, Inch/NPT
Raccords Instantanés en Acier Inox 316L, Pouce/NPT
Steckverschraubungen aus Edelstahl 1.4404, Zoll/NPT



I Raccordi Automatici della serie PX, conformi allo Standard Americano (tubi in Pollici e filettatura NPT), sono realizzati completamente in Acciaio Inox 316L (1.4404) e permettono di realizzare connessioni in ambienti e condizioni di impiego dove l'usuale raccorderia in ottone risulterebbe incompatibile all'uso.



The push-in fittings of the PX line are manufactured according to the American Standards (Inch tubings and NPT threads) and are made of AISI 316L (1.4404). They allow for connections in environments and applications, where any standard fitting would be incompatible for use.




Les raccords de la série PX sont produits selon les standards américains (tuyaux en pouce et filetage en NPT); ils sont entièrement en AISI 316L (1.4404) et ils permettent la connexion dans des endroits et des conditions, où les raccords habituels seraient incompatibles à l'emploi.



Die Steckverschraubungen der PX Baureihe, gemäß der amerikanischen Vorschriften hergestellt (zöllige Schläuche und NPT Gewinde), sind aus Edelstahl 316L (1.4404) und ermöglichen die Verbindungen in Umgebungen und unter Zuständen, bei denen die üblichen Messingverschraubungen nicht geeignet sind.

PX

1 - 2	3	4	5	6
Corpo ed anello estrattore Body and Release Ring Corps et poussoir Körper und Lösering	Pinza aggraffaggio Gripping ring Pince Spannzang	Anello di Ritegno Holding Ring Bague de retenue Haltering	Anello porta pinza Protection Ring Bague protection Schutzring	Guarnizioni Seals Joint d'étanchéité Dichtung
Acciaio Inox AISI 316L (1.4404) Stainless Steel AISI 316L (1.4404) Acier Inox AISI 316L (1.4404) Edelstahl AISI 316L (1.4404)	Acciaio INOX AISI 301 Stainless steel AISI 301 Acier Inox AISI 301 Edelstahl AISI 301	Acciaio Inox AISI 316L (1.4404) Stainless Steel AISI 316L (1.4404) Acier Inox AISI 316L (1.4404) Edelstahl AISI 316L (1.4404)	Acciaio Inox AISI 316L (1.4404) Stainless Steel AISI 316L (1.4404) Acier Inox AISI 316L (1.4404) Edelstahl AISI 316L (1.4404)	FPM FPM FPM FPM



	1/8 NPTF	1/4 NPTF	3/8 NPTF	1/2 NPTF
5/32	●			
1/4	●	●		
5/16		●		
3/8		●	●	
1/2			●	●

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
 Tubo in PVDF, Tubo in PTFE, Tubo in Acciaio
 Inox (per l'impiego di tubo rigido si veda la Sez.
 Istruzioni di montaggio)
 Tolleranze accettabili sui tubi:
 +/- 0,07 mm fino a Ø 3/8"
 +/- 0,1 mm Ø 1/2".

Campi di applicazione:
 Pneumatica, Industria Alimentare, Chimica e
 Medicale-Farmaceutica.

DATA SHEET

Recommended tubings:
 PVDF, PTFE and Stainless steel tubes (for rigid
 hose assembly see the instructions above).
 Acceptable Tolerances on the tubings:
 +/- 0,07 mm up to Ø 3/8"
 +/- 0,1 mm Ø 1/2".

Application fields:
 Pneumatics, Food Industry, Chemical,
 Medical and Pharmaceutical Industry.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tubes conseillés:
 PVDF, Tube PTFE et Tube en acier.
 (Pour l'emploi avec tubes rigides, voir les
 instructions d'emploi).
 Tolerances sur les tubes:
 +/- 0,07 mm jusqu'au Ø 3/8"
 +/- 0,1 mm Ø 1/2".

Domaines d'application:
 Pneumatique, Industrie alimentaire, Chimique,
 Médicale et Pharmaceutique.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
 PVDF, PTFE Schlauch und Edelstahlrohr (Bei
 Montage mit Edelstahlrohr siehe die entspre-
 chenden Montageanweisungen).
 Schlauchtoleranzen:
 +/- 0,07 mm bis Ø 3/8"
 +/- 0,1 mm Ø 1/2"


Anwendungsbereiche:
 Pneumatik, Nahrungsindustrie, chemische, me-
 dikale und pharmazeutische Industrie.

Profondità di inserimento del tubo

Tubing insertion depth

Profondeur d'insertion du tube

Schlaucheinstecktiefe

Ø_e Tube

L

5/32	13,2
1/4	16,1
5/16	16,2
3/8	18,3
1/2	19,5

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGEANWEISUNGEN

1. Tagliare il tubo a 90° (servendosi della pinza tagliatubo TCUT) verificando l'assenza di bave interne ed esterne e facendo attenzione che il tubo non si presenti ovalizzato dopo il taglio.
In caso di utilizzo di tubo metallico praticare una scanalatura sul tubo mediante apposito apparecchio (TINC). L'esecuzione della scanalatura sul tubo deve essere in funzione del diametro del tubo in modo da permettere il corretto aggancio della pinza di tenuta del raccordo.
2. Inserire il tubo nel raccordo spingendolo fino in battuta.

1. Cut the tube square (by means of a hose cutter i.e. our TCUT) making sure that no burrs are left and that the tube is not oval.
In case of use with metal hoses, make a groove all around the tube diameter with a suitable tool (TINC). The groove must be made according to the tube diameter so that the fitting collect can better grip onto it.
2. Insert the tube into the fitting until it bottoms.

1. Sectionner le tube à 90° par notre coupe tube TCUT en prenant soin de ne pas créer des bavures et de ne pas ovaliser le tube.
Pour l'emploi avec des tubes en métal, pratiquer une rainure le long du diamètre du tube par un outil adéquat pour l'usage (TINC). La rainure devra toujours être en fonction du diamètre du tube, pour que la pince puisse bien l'agrafer.
2. Pousser le tube jusqu'au fond du raccord.

1. Schlauch mittels unserer Schlauchschere (TCUT) 90° abscheiden und entgraten. Bei Montage mit Metallrohren, eine Nut um den Rohrdurchmesser herum mit dem dazu geeigneten Werkzeug machen (TINC). Die Nut muss im Verhältnis zu dem Rohrdurchmesser stehen, damit die Spannange gut daran klammern kann.
2. Darauf achten, daß der Schlauch danach nicht oval gequetscht ist und dann ihn in zum Verschraubungsanschlag einstecken.

Estrazione del tubo

Esercitare una leggera pressione sull'anello estrattore, estraendo contemporaneamente il tubo dal corpo del raccordo.

Tube release


While pressing on the release ring, pull out the tube from the fitting.

Débranchement du tube

Appuyer sur le poussoir en métal et tirer simultanément sur le tube.

Schlauchlösen

Auf den Druckring drücken und gleichzeitig den Schlauch rausziehen.



Effettuato il collegamento, assicurarsi che il tubo inserito nel raccordo non sia sottoposto ad alcuna forza di trazione; è necessario inoltre rispettare durante il collegamento del tubo il raggio minimo di curvatura consigliato così come riportato nella sezione tubi di questo catalogo tecnico (vedi pag. 363).

Al fine di evitare lo sgancio involontario del tubo nessun oggetto deve venire a contatto con l'anello estrattore del raccordo evitando così l'esercizio di qualsiasi forza indesiderata, anche solo laterale, che potrebbe causare la pressione dell'anello estrattore e conseguente rilascio del tubo. Per il serraggio delle parti filettate del raccordo si raccomanda di attenersi alle coppie consigliate riportate a pag.6



Once the tubing is connected to the fitting, make sure that the tubing is not subject to any tensile strength and that the min. recommended bending radius stated in the tubing section of this catalogue is complied with (see page 363). To prevent any accidental tube release, no components have to come in touch with the release ring and exercise any unwanted pressure on the same. Indeed however lateral, any load on the release ring may cause the tube disconnection. To tighten threads, please check out our tightening torque chart illustrated at page 6.



Une fois effectué le branchement, s'assurer que le tube inséré dans le raccord n'est soumis à aucune force de traction. Egalement, il est nécessaire de respecter, lors du branchement du tube, le rayon minimum de courbure conseillé dans la section tubes de ce catalogue technique (voir la page 363). Afin d'éviter le décrochage involontaire du tube, aucun objet ne doit entrer en contact avec la bague d'extraction du raccord, empêchant ainsi l'exercice de toute force indésirable, ne serait-ce que latérale, qui pourrait provoquer la pression de la bague d'extraction et donc le relâchement du tube. Pour le serrage des parties filettées du raccord, il est recommandé de s'en tenir aux couples de serrage conseillés et reportés à la page 6.



Nach der Schlauchverbindung, sicherstellen, dass der in die Verschraubung eingeführte Schlauch keinen Zugbelastungen ausgesetzt ist; beim Anschluss des Schlauchs muss der empfohlene Mindestbiegeradius eingehalten werden, gemäß den in diesem technischen Katalog im Schlauchabschnitt, angegebenen Hinweisen (siehe Seite 363). Um das versehentliche Lösen des Schlauchs zu verhindern, darf kein Gegenstand den Lösering der Verschraubung berühren. Keine unerwünschte Kraft darf auch nicht seitlich einwirken und kein Druck soll auf den Lösering ausgeübt werden, denn dies das Schlauchlösen verursachen könnte. Zum Festziehen der Gewinde sich an den, auf Seite 6, empfohlenen Drehmomente einhalten.


PX 11

Diritto maschio conico

Taper straight, male

Union simple mâle conique

Gerade Einschraubverschraubung, kegelig



Type	Tube OD	D1 NPTF	D2	L1	L2	HEX1	HEX2	g Δ
11 5/32 1/8	5/32"	1/8	9,5	8,5	19,5	12	1/8	9,8
11 1/4 1/8	1/4"	1/8	12	8,5	22	13	5/32	10,9
11 1/4 1/4	1/4"	1/4	12	13	24,5	14	5/32	18,2
11 5/16 1/4	5/16"	1/4	14	13	25,5	14	1/4	16,2
11 3/8 1/4	3/8"	1/4	16	13	32	17	1/4	26,2
11 3/8 3/8	3/8"	3/8	16	13	25,5	18	5/16	25,9
11 1/2 3/8	1/2"	3/8	20	13	29,5	21	3/8	31,9
11 1/2 1/2	1/2"	1/2	20	17	30,5	22	3/8	46,5


PX 15

Gomito maschio conico girevole

Taper swivelling elbow fitting, male

Raccord à coude tournant, mâle conique

Schwenkbare Winkelverschraubung, kegelig



Type	Tube OD	D1 NPTF	D2	L1	L2	L3	HEX	g Δ
15 5/32 1/8	5/32"	1/8	9	8,5	19	17,5	12	12,6
15 1/4 1/8	1/4"	1/8	12	8,5	21	21,5	13	21
15 1/4 1/4	1/4"	1/4	12	13	26	21,5	14	25,3
15 5/16 1/4	5/16"	1/4	14	13	26,5	22,5	14	27,3
15 3/8 1/4	3/8"	1/4	16	13	29,4	25,5	17	41,2
15 3/8 3/8	3/8"	3/8	16	13	29,4	25,5	18	43
15 1/2 3/8	1/2"	3/8	20	13	32,5	28	21	67,6
15 1/2 1/2	1/2"	1/2	20	17	37	28	22	77,1


PX 20

T centrale maschio conico girevole

Swivelling tee fitting, taper

Raccord à té tournant, mâle conique

T-Verschraubung, schwenkbar und kegelig



Type	Tube OD	D1 NPTF	D2	L1	L2	L3	HEX	g Δ
20 5/32 1/8	5/32"	1/8	9,5	8,5	22,5	35	12	18,6
20 1/4 1/8	1/4"	1/8	12	8,5	21,5	43	13	29,3
20 1/4 1/4	1/4"	1/4	12	13	26,5	43	14	33,8
20 5/16 1/4	5/16"	1/4	14	13	30,5	43	14	37,2
20 3/8 1/4	3/8"	1/4	16	13	32	51	17	64,4
20 3/8 3/8	3/8"	3/8	16	13	32	51	18	66,6


PX 25

Riduzione

Reducer

Réduction

Reduzierstück



Type	Tube OD	D1	D2	L1	g Δ
25 5/32 1/4	5/32"	1/4"	9,5	31,5	7,7
25 1/4 5/16	1/4"	5/16"	12	34,5	11,7
25 1/4 3/8	1/4"	3/8"	12	34,5	13,8
25 5/16 3/8	5/16"	3/8"	14	36,5	15,4


PX 26

Giunzione intermedia

Union

Union simple égale

Gerade Verbindung



Type	Tube OD1	Tube OD2	D2	L1	g Δ
26 5/32 5/32	5/32"	5/32"	9,5	28	8,8
26 1/4 1/4	1/4"	1/4"	12	33,6	14,7
26 5/16 5/16	5/16"	5/16"	14	34	19,7
26 3/8 3/8	3/8"	3/8"	16	38,6	26,8
26 1/2 1/2	1/2"	1/2"	20	41	44


PX 27

Giunzione intermedia passaparete

Bulkhead union

Union traversée de cloison

Gerade Schottverschraubung



Type	Tube OD	D1	L1	L2	HEX	g Δ
27 5/32 5/32	5/32"	M12x1	28	11,5	16	19,8
27 1/4 1/4	1/4"	M14x1	34	14,5	17	29,6
27 5/16 5/16	5/16"	M16x1	34	15,5	19	36,2
27 3/8 3/8	3/8"	M18x1	39	17,5	21	-
27 1/2 1/2	1/2"	M22x1,5	41	18,5	26	-


PX 28

Gomito intermedio

Union elbow

Raccord à coude

Winkelverschraubung



Type	Tube OD	D2	L1	g Δ
28 5/32 5/32	5/32"	9,5	17,5	12,7
28 1/4 1/4	1/4"	12	21	16,9
28 5/16 5/16	5/16"	14	22,5	24,7
28 3/8 3/8	3/8"	16	25,5	43,5
28 1/2 1/2	1/2"	20	27,5	51


PX 29

T intermedio

Union tee

T égal

T-Verschraubung



Type	Tube OD	D2	L1	L2	g Δ
29 5/32 5/32	5/32"	9,5	17,5	35	16
29 1/4 1/4	1/4"	12	21	42	28,1
29 5/16 5/16	5/16"	14	21,5	43	33
29 3/8 3/8	3/8"	16	25	50	57,8
29 1/2 1/2	1/2"	20	27,5	55	70