

La segnaletica antinfortunistica (2012)

La norma UNI EN ISO 7010:2012 raccoglie e disciplina le nuove rappresentazioni grafiche relative alla segnaletica di sicurezza con lo scopo di armonizzare tali indicazioni a livello internazionale.

Segnali di divieto



Divieto generico
P001



Vietato fumare
P002



Vietato l'uso di questo
ascensore alle persone
P027



Vietato bere acqua non potabile
P005



Divieto di transito ai pedoni
P004



Vietato fumare o usare
fiamme libere
P003



Vietato spegnere con acqua
P011



Vietato annodare la corda
P030



Vietato mangiare o bere
P022



Vietato toccare
P010



Vietato l'accesso a carrelli ele-
vatori e altri veicoli industriali
P006



Vietato fotografare
P029



Vietato l'accesso ai cani
P021



Vietato l'accesso ai portatori
di stimolatori cardiaci attivi
P007



Vietato l'accesso ai portatori
di protesi metalliche
P014



Vietato entrare con orologi
ed oggetti metallici
P008



Vietato ostruire il passaggio
P023



Vietato tenere i telefoni accesi
P013



Vietato introdurre le mani
P015



Vietato appoggiare
carichi pesanti
P012



Vietato spingere
P017



Vietato usare il disco
per liscivare le superfici
P032



Vietato indossare i guanti
P028



Vietato sedersi
P018



Vietato salire
P019



Vietato l'uso dell'ascensore
in caso d'incendio
P020



Vietato calpestare
o sostare in questa zona
P024



Vietato l'uso di questo
impalcatura incompleta
P025



Vietato usare il disco
con attrezzature manuali
P034



Vietato l'uso di questo dispositivo
vicino a fonti d'acqua
P026



Vietato alterare lo stato
dell'interruttore
P031



Vietato usare il disco
con acqua o a umido
P033

● URN [Unique Reference Number]: numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

Segnali di salvataggio e di soccorso e di lotta contro l'incendio



Primo soccorso
E003 ●



Doccia di emergenza
E012 ●



Lavaocchi di emergenza
E011 ●



Freccia a destra/sinistra



Freccia diagonale
a destra/sinistra



Rompere in caso di emergenza
E008 ●



Telefono di emergenza
E004 ●



Dottore
E009 ●



Finestra di emergenza con scala
E016 ●



Finestra di recupero
e salvataggio
E017 ●



Girare la maniglia
in senso antiorario
E018 ●



Girare la maniglia
in senso orario
E019 ●



Uscita di emergenza a destra
E002 ●



Uscita di emergenza a sinistra
E001 ●



Defibrillatore esterno
di emergenza
E010 ●



Barella di emergenza
E013 ●



Punto di ritrovo e evacuazione
E007 ●



Estintore
F001 ●



Attrezzature antincendio
F004 ●



Lancia antincendio - naspo
F002 ●



Allarme antincendio
F005 ●



Telefono emergenza antincendio
F006 ●



Scala antincendio
F003 ●



● URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

Segnali di prescrizione



Obbligo generico
M001 ●



È obbligatorio indossare
le protezioni degli occhi
M004 ●



È obbligatorio indossare
il casco di protezione
M014 ●



È obbligatorio indossare
il respiratore
M017 ●



È obbligatorio indossare
i guanti protettivi
M009 ●



È obbligatorio indossare
le calzature di sicurezza
M008 ●



È obbligatorio indossare
le protezioni dell'udito
M003 ●



È obbligatorio indossare
lo schermo protettivo
M013 ●



È obbligatorio indossare
indumenti protettivi
M010 ●



È obbligatorio lavarsi le mani
M011 ●



È obbligatorio disconnettere il
macchinario prima di effettuare
manutenzioni o riparazioni
M021 ●



È obbligatorio usare l'imbracatura
di sicurezza
M018 ●



È obbligatorio assicurarsi
il collegamento a terra
M005 ●



È obbligatorio utilizzare
il percorso pedonale
M024 ●



È obbligatorio indossare
occhiali con lenti opache
M007 ●



È obbligatorio proteggere
i bambini con occhiali opachi
M025 ●



È obbligatorio indossare la
maschera per la saldatura
M019 ●



È obbligatorio indossare
la maschera
M016 ●



È obbligatorio staccare la corrente
M006 ●



È obbligatorio usare la crema
barriera
M022 ●



È obbligatorio leggere le istruzioni
M002 ●



È obbligatorio indossare la cintura
di sicurezza
M020 ●



È obbligatorio utilizzare
il ponte pedonale
M023 ●



È obbligatorio usare
il grembiule protettivo
M026 ●



È obbligatorio usare il corrimano
M012 ●



È obbligatorio indossare indumenti
ad alta visibilità
M015 ●

● URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

Segnali di avvertimento



Pericolo generico
W001 ●



Pericolo materiale infiammabile
W021 ●



Pericolo materiale esplosivo
W002 ●



Pericolo sostanze tossiche
W016 ●



Pericolo sostanze corrosive
W023 ●



Pericolo materiale radioattivo
o radiazioni ionizzanti
W003 ●



Pericolo elettricità
W012 ●



Pericolo carichi sospesi
W015 ●



Pericolo carrelli elevatori
ed altri veicoli industriali
W014 ●



Pericolo raggio laser
W004 ●



Pericolo cane da guardia
W013 ●



Pericolo/attenzione
superficie scivolosa
W011 ●



Pericolo di schiacciamento
mani
W024 ●



Pericolo di sostanze comburenti
W028 ●



Pericolo campo magnetico
W006 ●



Pericolo radiazioni non ionizzanti
W005 ●



Pericolo batterie in fase di carica
W026 ●



Pericolo rischio biologico
W009 ●



Pericolo bassa temperatura/
condizioni di congelamento
W010 ●



Pericolo ostacolo in basso
W007 ●



Pericolo di caduta con dislivello
W008 ●



Pericolo superficie calda
W017 ●



Pericolo avviamento automatico
W018 ●



Pericolo di schiacciamento
W019 ●



Pericolo ostacolo in alto
W020 ●



Pericolo radiazioni attiche
W027 ●



Pericolo oggetto affilato
W022 ●



Attenzione rulli rotanti/
pericolo di trascinamento
W025 ●



Pericolo bombola pressurizzata
W029 ●

● URN [Unique Reference Number]: numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.